LES FORMATIONS GEDIMO

CENTRE D'USINAGE 3 AXES

dont Nesting & axe C

Niveau 1 | FORMATION INITIATION



Durée : 1 jour (7 heures)

Personnels concernés :
- Opérateurs ou employés devant utiliser une machine à commande numérique.

Connaissances préalables :
- Connaissance des machines-outils traditionnelles.
- Connaissance des bases sur machines numériques.
- Connaissance des bases d'utilisation d'un PC et des logiciels standards (Windows).

Intérêts de la formation :
- Maîtriser les fonctions avancées des commandes numériques en programmation et paramétrages.

Objectifs :
- Acquérir les principes de base des machines à commande numérique, du langage de programmation XISO (seulement sur machines antérieures à 2018), paramétrage d'outils.

Méthodes pédagogiques :
- Alternance d'apports par l'animateur et d'exercices.
- Présentation d'exemples réels.

GEDIFORM 03

PRINCIPE DE BASE
UTILISATION SÉCURITÉ
REMISE À NIVEAU

OPÉRATEUR OU DÉBUTANT

GEDIMO SAS | 17 rue Agena - Z.I. Belle Etoile - 44470 CARQUEFOU | Tél. 02 40 18 83 00 | formation@gedimo.com